

# Scania G410

Merk: **Scania**  
Type: **G410**  
Soort voertuig: **Kraanwagen**  
Kilometerstand: **355,932 KM**

Kavelnummer: **BWL259811**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL 48-BHL-7

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 03-08-2016        |
| Chassisnummer          | YS2G6X40005428798 |
| APK                    | 03-08-2025        |
| Motorvermogen          | 302 kW / 411 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 6            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | automaat          |
| Wielbasis (mm)         | 585 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 15,575 kg         |
| Totaal gewicht (kg)    | 29,000 kg         |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 13,425 kg         |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg         |
| Asconfiguratie         |                   |
| Vering                 | Blad              |

Cabinevariant

## Inwendige maten

|                   |
|-------------------|
| Carrosseriebouwer |
| Laadbaklengte     |
| Breedte           |
| Hoogte            |
| Doorgang          |
| Vloerhoogte       |

## Toebehoren

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Capaciteit           |                         |
| Laadklep             |                         |
| Hefvermogen          |                         |
| Keuringsdatum opbouw | 2026-01-13 00:00:00.000 |

## Extra toebehoren

Kraan

## Opties

Cruise Control | Centrale portiervergrendeling |  
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Airco |  
27 MC. | Radio CD | PTO | Motorrem |  
Zijlich/ Achteruitrij camera | Zwaailampen | Sperdiff. |

Inwendige maten

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tankinhoud (liters)    |         |
| Schotelhoogte (mm)     | mm      |
| Pendikte vangmuil (mm) | 40mm mm |

Remmen

|              |
|--------------|
| Naafreductie |
|--------------|

Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Ja  |
| Logboek compleet            | Ja  |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja  |

Bijzonderheden/Gebreken

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naafreductie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-'23 / 247.000km Bestuurders stoel armleuningen gemonteerd Grote beurt uitgevoerd, alle olie en filters (behalve cardans en naven) 2de en 3de as remblokken 2de en 3de as banden vervangen Vangmuil en duomatic gemonteerd 2-'23 Thermostaat vervangen Keuring RDW vangmuil Stuurstang en spoorstang compleet vervangen Uitgelijnd 3-'23 Stuurwiel vervangen 1ste trekas links wiellagers, naafkeerring, abs sensor vervangen HSW printplaat afstandsbediening vervangen (ontvanger) 5-'23 Ophanglager aandrijfas vervangen 7-'23/265.000km 1ste as remblokken en schijven vervangen HSW nieuwe grotere hydrauliek pomp gemonteerd (vloeiender werking, meerdere functies tegelijk bedienen) Vooras banden vervangen 11-'23/281.000km Kleine beurt uitgevoerd 2de en 3de as remblokken vervangen 12-'24 Multiriem, span- en looprollen vervangen Messen knijper vervangen 7-'24/311.000km Grote beurt uitgevoerd (alle olie en filters) 3 assen remblokken vervangen 2de en 3de as rem schijven vervangen Messen knijper gedraaid Vooras banden vervangen 4-'25/345.000km Koppeling /drukgroep/treklager vervangen APK tot 3-8-25 Tacho tot 17-6-26 Keuring HMF + Haakarm tot 1-26 (jaarlijks service gehad bij HSW) 4-'24 RDW gekeurd als kraanwagen/voertuig met haakarm ivm milieu zones |

