

Daf AC85XC

Merk: **Daf**

Type: **AC85XC**

Soort voertuig: **Trekker met kraan**

Kilometerstand: **862,064 KM**

Kavelnummer: **BWL2610648**

Locatie: **Zuid-Holland**



NL **BS-FT-47**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **30-08-2006**

Chassisnummer : **XLRAC85XCOE717514**

APK **08-03-2026**

Motorvermogen **315 kW / 429 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 3**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **automaat**

Wielbasis (mm) **540 mm**

Eigen gewicht (kg) **25,320 kg**

Totaal gewicht (kg) **37,000 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHWGCW (kg) **50,000 kg**

Asconfiguratie **8x2**

Vering **Blad**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw **2026-01-30 00:00:00.000**

Extra toebehoren

Kraan

Opties

Roefilter | Achteruitrijlampen | 27 MC. | Airco |
Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische spiegels | Elektrische ramen |
Gereedschap/ deensekist | Koelkast | Radio CD | Motorrem |
PTO | Sperdiff. | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Ja**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Centrale display werkt niet dus geen meldingen te zien. Branden verder geen storingslampjes Kraankeuring verlopen doordat schuifpoot kapot is. Ketting is afgebroken rechts achter daarom niet goed gekeurd. Scheurvorming op tweede telescoopdeel Auto is aan regulier onderhoud toe.

