

Iveco 35S12

Merk: **Iveco**

Type: **35S12**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **99,402 KM**

Kavelnummer: **BWL2610841**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **V-078-NF**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **16-05-2018**

Chassisnummer **5597**

APK **07-03-2027**

Motorvermogen **85 kW / 116 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 hand**

Wielbasis (mm) **352 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,261 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **1,239 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **7,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen |

Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Verbrandt roetfilter onder middenconsole waardoor kabelboom gesmolten is en de stringen ontstaan. Airbag daardoor ook geploft

