

Volvo FH 460

Merk: **Volvo**

Type: **FH 460**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **1,197,000 KM**

Kavelnummer: **BWL2610870**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **33-BJZ-3**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	06-10-2017
Chassisnummer	YV2RTY0A6HB838111
APK	06-10-2026
Motorvermogen	345 kW / 470 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal Smart}
Versnellingsbak	12
Wielbasis (mm)	380 mm
Eigen gewicht (kg)	8,353 kg
Totaal gewicht (kg)	19,500 kg
Vooras (kg)	8,000 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	50,000 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	slaapcabine XL

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Hydrauliek

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

27 MC | ABS | ACC | Achteruitrijlampen |
Adaptive cruise control | AdBlue | Airco | ASR | Carkit |
Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Dakspoiler |
EBS | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | ESP |
Klimaatcontrole | Koelkast | Lane Guard | Luchthoorn |
Mistlampen | Motorrem | PTO | Radio CD | Roetfilter |
Sperdiff. | Standairco | Standkachel | Verstralers | Werklampen |
Zijlicht/ Achteruitrij camera | Zijskirts | Zonneklep | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters) **900 + 200**

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

combitank rechterzijde, ACC, VEB+, originele standairco, voorbereid voor omvormer en mestkast, 3 sleutelsets, luchtgeveerde cabine, trailer camera in scherm (orlaco)

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

combitank rechterzijde, ACC, VEB+, originele standairco, voorbereid voor omvormer en mestkast, 3 sleutelsets, luchtgeveerde cabine, trailer camera in scherm (orlaco)

DTC/storingsvrij 2026: 27 Feb 1.152.745 Waterpomp vervangen. 2025: 01 Dec 1.118.655 Motorolie + filters. 04/Okt cabine vering alles vernieuwd. 22/Nov 1115216 Brandstoffilters VW + 1e NOX sensor. 26/Sep 1094532 APK Wiellagers voor w, Flex uitlaatbuis w + spoorstang w. 2024: 30/Apr 1038335 versnellingsbak olie+filter tuimelaar revisie + kleppen stellen expansietank w en lekkages verholpen Motorolie+filters. 15/Nov Nieuwe radiator en V snaar. voorgaande historie van onderhouds contract is beschikbaar 2023-01-31 766039 is versnellingsbak+ koppeling in onderhouds contract vervangen

Status banden Bandenmaat

As 1 **30 (%)** As 1 **385/65R22.5**

As 2 **70 (%)** As 2 **315/70 R22.5**

Schades

Schade voor

aantal steenslag plekjes te zien

Schade rechts

kras en deuk op deur verlenger, breedtelampje ontbreekt, aantal krasjes op sideskirt

Interieur

Interieur

Niet rokers auto, interieur van Noahs cab interior, over het stuur is een extra bekleding gemaakt. deze is versleten. Rode LED verlichting in achterwand, bovenwand en stoelhoeken