

Mercedes-Benz CITAN 109CDI L2

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **CITAN 109CDI L2**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **234,728 KM**

Kavelnummer: **BWL2611195**
Locatie: **Gelderland**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	28-12-2018
Chassisnummer	WDF4156051U250147
APK	28-12-2026
Motorvermogen	66 kW / 90 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	
Versnellingsbak	handgeschakeld
Wielbasis (mm)	308 mm
Eigen gewicht (kg)	1,394 kg
Totaal gewicht (kg)	2,200 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	806 kg
Trekhaak	Ja
Max massa AHW/GCW (kg)	3,250 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco	Centrale portiervergrendeling	Carkit	Radio CD
Elektrische ramen	Cruise Control	Elektrische spiegels	

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Let op: Faillissements veiling en onder voorbehoud van goedkeuring en gunning RC. Wordt geveild onder notarieel toezicht. Vraagprijs is indicatief en niet bindend! Aanvullende kosten op factuur per kavel betreft € 45,- voor uitgifte op locatie door beheerder! Geen garanties op materieel.

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Let op: Faillissements veiling en onder voorbehoud van goedkeuring en gunning RC. Wordt geveild onder notarieel toezicht. Vraagprijs is indicatief en niet bindend! Aanvullende kosten op factuur per kavel betreft € 45,- voor uitgifte op locatie door beheerder! Geen garanties op materieel.

radio code ontbreekt ivm lege accu

Schades

Schade voor

scheur in voorruit roestplekjes op dak

Schade achter

deuken in beide deuren

Schade rechts

wieldop rechtsvoor mavo

