

Mercedes-Benz SPRINTER 317CDI L2H1

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **SPRINTER 317CDI L2H1**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **96,454 KM**

Kavelnummer: **BWL2611203**
Locatie: **Gelderland**



NL **VZD-05-N**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	22-11-2023
Chassisnummer	W1V3KBFZ9RP617600
APK	22-11-2026
Motorvermogen	125 kW / 170 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	
Versnellingsbak	automaat
Wielbasis (mm)	367 mm
Eigen gewicht (kg)	2,270 kg
Totaal gewicht (kg)	3,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	1,230 kg
Trekhaak	Ja
Max massa AHW/GCW (kg)	7,000 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

AdBlue ABS ASR Airco Carkit
Centrale portiervergrendeling Cruise Control
Elektrische ramen Elektrische spiegels ESP Navigatie
Zijlicht/ Achteruitrij camera

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Let op: Faillissements veiling en onder voorbehoud van goedkeuring en gunning RC. Wordt geveild onder notarieel toezicht. Vraagprijs is indicatief en niet bindend! Aanvullende kosten op factuur per kavel betreft € 45,- voor uitgifte op locatie door beheerder! Geen garanties op materieel.

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Let op: Faillissements veiling en onder voorbehoud van goedkeuring en gunning RC. Wordt geveild onder notarieel toezicht. Vraagprijs is indicatief en niet bindend! Aanvullende kosten op factuur per kavel betreft € 45,- voor uitgifte op locatie door beheerder! Geen garanties op materieel.

Schades

Schade rechts
deuk rechtsachter

